



**PRÉFET
DU BAS-RHIN**

*Liberté
Egalité
Fraternité*

**SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DE LA SÉCURITÉ (SCDS) ERP - IGH
S.I.S. 67**

Obernai, le 05/02/2026

AVIS DE LA SCDS

Séance du 05/02/2026

PROCES – VERBAL

Conformément aux textes en vigueur, la Sous-Commission Consultative Départementale de la Sécurité dans les ERP / IGH a procédé à l'examen du dossier suivant :

EGLISE SAINTE AURELIE BISCHOFFSHEIM

Visite périodique du 27/11/2025



Rapporteur : Capitaine WAGNER Guillaume

Références : SIS 67 - FD - D-2025-007049 - E-4567318211729

Adresse de l'établissement : Rue Principale 67870 BISCHOFFSHEIM

RAPPORT DE VISITE

I. GENERALITES

Visite périodique réalisée le 27/11/2025 à 09:00 en présence des membres suivants :

M. Jean-Georges HELLER Adjoint au maire de la commune de BISCHOFFSHEIM

Capitaine WAGNER Guillaume Représentant du Service d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin

Ont également participé à la visite :

M. Bertrand EGEL Président du conseil de fabrique

Rappel des travaux réceptionnés

Sans objet

Principales réglementations applicables

Code général des collectivités territoriales (art. L.1424-2, L.2213-32, L.2225-1 à L.2225-4, R.2225-2 à R.2225-10)

Code de la construction et de l'habitation, dispositions relatives aux établissements recevant du public (art. R.143-1 à R.143-47 et R.157-1 à R.157-4)

Arrêté du 25 juin 1980 modifié, dispositions générales applicables aux ERP du 1er groupe

Arrêté du 21 avril 1983 modifié, dispositions particulières applicables aux ERP du type V

Arrêté du 23 juin 1978 modifié concernant les dispositions dans les chaufferies

Arrêté préfectoral du Bas-Rhin du 15 février 2017 portant approbation du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie

II. ANALYSE DES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE

Aperçu de l'établissement visité

Il s'agit d'un établissement cultuel construit en 1850 au centre du village. Le chauffage est assuré par une chaufferie commune à plusieurs établissements : mairie, école primaire, sapeurs-pompiers et église. La chaufferie est située dans les locaux de l'école primaire.

Deux escaliers en bois permettent l'accès à une tribune réservée à la chorale et à l'organiste. Sur cette tribune se situent l'orgue et un escalier menant au clocher.

Historique

1850	Construction de l'établissement
07/05/2015	Avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement
02/07/2020	Avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement
2030	Prochaine visite périodique de contrôle

Description de l'établissement visité

L'établissement ne comporte pas dérogation à la réglementation.

Classement

Avant la visite

Type : V

Catégorie : 3^{ème} pour 500 personnes au titre du public

Détail des activités ou exploitations :

Activités ou exploitations		Effectifs	
Nature des activités et locaux concernés	Type(s)	Public	Personnel
Eglise	V	500 <i>1 personne / 50cm de bancs et/ou places non numérotées</i>	
Totaux		500	

Après la visite

Classement non modifié.

Implantation



Desserte

Hauteur du plancher bas du dernier niveau accessible au public par rapport au niveau d'accès des secours < 8m

Nom de la façade accessible	Détail de sa desserte
Ouest	Depuis une ruelle partant de la rue principale

Isolement par rapport aux tiers

Établissement à risque courant.

Bâtiments ou locaux tiers situés à moins de 8m de l'établissement	Situation	Isolement
Est et Sud (école)	En vis-à-vis	Air libre de plus de 4m
Ouest - habitation	En vis-à-vis	Air libre de plus de 4m
Nord – maison des associations	En vis-à-vis	Air libre de plus de 4m

Construction

Structure

Matériaux et éléments constitutifs : pierre

Résistance au feu : inconnue

Plancher

Matériaux et éléments constitutifs : bois

Résistance au feu : inconnue

Couverture

Matériaux et éléments constitutifs : charpente bois et tuiles

Réaction au feu : inconnue

Façades

Matériaux et éléments constitutifs : crépis

Réaction au feu : inconnue

Distribution intérieure

Cloisonnement traditionnel

Niveaux	Locaux
0	Nef et sacristie, mezzanine (orgue)

* = locaux à risque moyens

** = locaux à risque importants

Aménagements intérieurs

	Sols	Parois verticales	Plafonds
Locaux Dégagements non protégés	M4	M3	M1

Gros mobiliers : M3

Dégagements

Évacuation de personnes à mobilité réduite (PMR) : directe vers l'extérieur

Niveaux	Effectif		Dégagements		Commentaires
	Niveau	Cumulé	Requis	Existants ou prévus	
Mezzanine	30	30	2 dgt 2 UP	2 dgt de 4 UP	2 escalier(s) non protégé(s)
0	500	500	2 dgt 7 UP	4 dgt 10 UP	4 sorties directement vers l'extérieur

Saillie ou dépôt : aucun

Balisage : satisfaisant

Ouverture des portes

dans le sens de la fuite pour les locaux de plus de 50 personnes : oui.

par simple poussée ou une manœuvre facile : oui

Portes à fermeture automatique : aucune

Portes de types spéciaux : aucune

Cul-de-sac de plus de 10m : aucun

Distance maximale à parcourir : < 50 m

Désenfumage

Aucun.

Électricité et éclairage

Installation électrique

Source d'alimentation principale : réseau public en basse tension

Puissance de l'installation : inconnue

Source de remplacement : aucune

Organe de coupure d'urgence situé sur le tableau électrique

Installation de protection contre la foudre : 2

Installation photovoltaïque : aucune

Éclairage

Éclairage normal : électrique.

Éclairage de sécurité : blocs autonomes.

Chauffage, climatisation et ventilation

Chauffage et climatisation

Mode de production, énergie et puissance : réseau de chaleur commun avec plusieurs établissements (chaufferie située dans l'école, aucune sous-station dans l'église)

Mode de distribution : radiateur hydraulique

Stockage de combustible : aucun

Ventilation

Aucune.

Risques particuliers

Aucun local à risque.

Aucune installation de gaz combustible ou hydrocarbure liquéfié.

Moyens de secours

Défibrillateur automatisé externe

Emplacement : mairie

Points d'eau d'incendie

Besoin	Disponible
60 m ³ /h pendant 2 heures minimum 1 ^{er} PEI situé à moins de 150 m	1 poteau d'incendie délivrant 120 m ³ /h à 3,50 bars et situé à 30 m de l'entrée de l'établissement

Moyens d'extinction

Extincteurs portatifs

Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers

Plans d'intervention

Service de sécurité incendie

Personnel désigné.

Système de sécurité incendie

SSI de catégorie E

Aucune détection d'incendie

Aucune fonction de compartimentage

Alarme de type 4 avec :

- diffusion générale ;
- aucune temporisation ;
- signal sonore ;

Moyen d'alerte

Téléphone portable (réseau cellulaire).

Entretiens, vérifications, formations et exercices

Le registre de sécurité a été présenté et signé par le rapporteur.

Intitulé		Organisme	Date	Commentaires
Électricité et éclairage de sécurité	ERP	Bureau veritas	15/07/2025	1 observation levée
	Code du travail			
	Paratonnerre	BCM foudre	02/09/2025	1 observation (résistance prise de terre trop élevée)
	Eclairage de sécurité	Bureau Veritas	15/07/2025	Pas d'observation
SSI alarme ou	Entretien	Technicien compétent	30/10/2025	Pas d'observation
Extincteurs		Desautel	21/10/2025	Pas d'observation

Essais réalisés

Objet	Résultat	Commentaires
Alarme	Concluant	Avec coupure générale de courant
Éclairage de sécurité	Concluant	Avec coupure générale de courant
Alerte	Non réalisé	
Évacuation des personnes	Non réalisé	Absence de public

Lors de la visite, le groupe de visite a vérifié la prise en compte des prescriptions n°2 et 3 du rapport de la SCDS en date du 2 juillet 2020 :

Prescriptions émises dans le dernier PV	Degré de réalisation
Débarrasser le stockage sous les escaliers menant à l'orgue afin de limiter le potentiel calorifique et fumigène en cas d'incendie (R.143-13 du CCH)	Non levée Présence de stockage de différents matériaux sous les deux escaliers menant à la mezzanine
Apposer dans les entrées principales un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, afin de faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Doivent y figurer, outre les dégagements, les espaces d'attente sécurisée et les cloisonnements principaux, l'emplacement : des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers, des dispositifs et commandes de sécurité, des organes de coupure des fluides, des organes de coupure des sources d'énergie, des moyens d'extinction fixes et d'alarme (MS 41)	Non levée Aucun plan

III. PROPOSITIONS

Prescriptions

1. Lever les observations contenues dans les différents rapports de vérifications techniques et de sécurité. (**Article R.143-10 du CCH**) ;
2. Apposer dans les entrées principales un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, afin de faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Doivent y figurer, outre les dégagements, les espaces d'attente sécurisée et les cloisonnements principaux, l'emplacement : des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers, des dispositifs et commandes de sécurité, des organes de coupure des fluides, des organes de coupure des sources d'énergie, des moyens d'extinction fixes et d'alarme (**Article MS 41**) ;
3. Débarrasser le stockage sous les escaliers menant à l'orgue afin de limiter le potentiel calorifique et fumigène en cas d'incendie (**Article R.143-13 du CCH**).

Recommandation

Un guide relatif à la prévention des risques d'incendie et de panique à destination de l'exploitant est disponible sur Internet à cette adresse :

<https://www.sis67.alsace/fr/sis-67/prevention/guide-de-l'exploitant>

Avis

Le groupe de visite propose à la SCDS de maintenir l'avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.

IV. DOCUMENTS TRANSMIS APRES LA VISITE

Détails des documents transmis

Courriel du 16 janvier 2026 de l'adjoint au Maire :

- photographie attestant l'apposition d'un plan schématique dans l'entrée principale ;
- un devis de la société PROTIBAT pour la réparation du paratonnerre.

Analyse de ces documents

La photographie atteste l'existence d'un plan schématique dans l'entrée principale. Le devis ne permet pas de lever les observations contenues dans le rapport de vérification.

Nouvelles propositions

La prescription n°2 est supprimée.

**AVIS ET PRESCRIPTIONS DE LA CCDSA / SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA
SECURITE DANS LES ERP / IGH (SCDS) :**

• **MEMBRES DE DROIT PRESENTS :**

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - Président : | M. Michel ROBQUIN |
| - Direction des Sécurités : | M. Jean-Philippe SCHOTT |
| - SIS : | Cdt Rémy PERCQ |
| - DDT : | Mme Martine KORNMANN |

• **MEMBRES DE DROIT ABSENTS EXCUSÉS :**

- | | |
|------------|--------------------------|
| - Mairie : | Avis motivé écrit |
|------------|--------------------------|

• **PRESCRIPTIONS DE LA SCDS :**

1. Lever les observations contenues dans les différents rapports de vérifications techniques et de sécurité. **(Article R.143-10 du CCH) ;**
2. Débarrasser le stockage sous les escaliers menant à l'orgue afin de limiter le potentiel calorifique et fumigène en cas d'incendie **(Article R.143-13 du CCH).**

• **AVIS DE LA SCDS :**

Après avoir consulté le rapporteur en matière de sécurité incendie et de panique, la CCDSA / Sous-Commission Départementale de la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP / IGH maintient l' **AVIS FAVORABLE** à la poursuite de l'exploitation de l'EGLISE SAINTE AURELIE, Rue Principale à BISCHOFFSHEIM.

Notifié à l'autorité de police :
(Art. 42 du décret du 8 mars 1995)
Maire de BISCHOFFSHEIM

Copie à :

- . Sous Préfecture de Molsheim
- . SIS
- . DDT
- . Gendarmerie

Le Président,


M. Michel ROBQUIN
Sous-Préfet de l'arrondissement
de SELESTAT ERSTEIN