



Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

RAPPORT DE CONTROLE ANNUEL

Nom du site : *OTTROTT*

Numéro rapport : *CP-6618-2025/07*

Gestionnaire

COM. COM. DES PORTES DE ROSHEIM
86B PLACE DE LA REPUBLIQUE
67560 ROSHEIM

Adresse du site

5 AVENUE DES MYRTILLES (derrière le Tennis Club)
67530 OTTROTT

Contrôleur

SUMENOGLU Hasan
hasan@vivaparc.com

Administratif

CMD14740



OBJET DU CONTROLE

Le contrôle annuel de maintenance principale est effectué pour constater, au moins une fois par an, d'une part le niveau de sûreté globale de l'équipement, les fondations (visuellement lorsque cela est possible) et les surfaces (ex : effets induits par les intempéries, preuves de pourrissements ou de corrosion) et d'autre part, les éventuelles variations du niveau de sûreté des équipements qui ont fait l'objet de réparations, ou des éléments qui ont été ajoutés ou remplacés. Une vérification de l'aménagement de l'aire de jeux dans l'environnement proche des jeux (situé juste à la périphérie de la zone d'impact) est réalisée à titre indicatif.

Note : Concernant les équipements installés avant le 1er Janvier 1995, les remarques se rapportent uniquement à l'état de vieillissement et de dégradation du produit par rapport à son état initial et ne donne pas présomption de conformité au référentiel normatif postérieur à la conception de ces produits.

CONCLUSIONS GENERALES

L'aménagement est déclaré :



Les équipements sont déclarés :



Fait à *OTTROTT* le *02/07/2025*



Satisfaisant



Satisfaisant avec réserve



Non-satisfaisant



Hors mission



Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

Récapitulatif général du contrôle

| Equipement | Fabricant | Référence | Année | Contrôle |
|------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|
| STRUCTURE 3 TOURS | LUDOPARC | EC830 | 2014 | ☹️ |
| JEU SUR RESSORT "COCCINELLE" | LUDOPARC | 1LE0110M | 2014 | ☹️ |
| MAISONNETTE | LUDOPARC | 1LE0090M | 2014 | 😐 |
| BASCULE A RESSORT | LUDOPARC | 1FB0041M | 2014 | ☹️ |
| PORTIQUE BALANCOIRE | LUDOPARC | 1SM0540B | 2014 | ☹️ |



Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

Référentiels (Aires de jeux)



- Référentiel technique pour la vérification et la mise en sécurité des équipements d'aires collectives de jeux installés avant le 1er janvier 1995 (date d'application de décret 94-699)
- Décret d'application n° 96-1136 (du 18 décembre 1996) fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires de jeux. (Art. 4 : et (1a, 1b, 2a, 2b, 2e, 2f, 2g, 3a, 3b).
- Décret d'application n° 94-699 (du 10 août 1994) fixant les prescriptions de sécurité relatives aux équipements d'aires de jeux
- Normes françaises homologuées NF S 54-201 (fév.92), NF S 54-202 (nov.95), NF S 54-204 (nov.95)
- Normes européennes homologuées NF EN 1177 (sept.1997), "Revêtement de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact"
- Normes européennes homologuées NF EN 1177 (oct.2008), "Revêtement de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact"
- Protocole FIFAS sur le mode opératoire de la capacité amortissante des sols pour aires de jeux.
- Vérification sur ce site de la capacité amortissante des sols pour aires de jeux - mode opératoire (déc.2006)
- NF S 54-400 Equipements des jeux – Points de fixation – Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essais.
- FD S 5-206 Hygiène des bacs à sables – Aménagement, conception et entretien des bacs à sable
- NF S 54-300 Exigence de sécurité et méthode d'essai applicables aux matériels éducatifs de motricité
- Normes européennes homologuées NF EN 1177 (2018), "Revêtement de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact"
- FD 54-203 (2017) Aménagement de l'aire de jeux.
- NF EN 1176 (1998) Normes européennes homologuées.
- NF EN 1176 (2008) Normes européennes homologuées.
- NF EN 1176 (2017) Normes européennes homologuées.

Référentiels (Equipements sportifs)

- Décret n°2016-481 du 18 Avril 2016 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle, et les buts de basket-ball
- NF S52-409 Equipements sportifs : Modalités de contrôle des buts sur site
- FDS 52-903 Aménagement des parcours de santé
- XP52-904 (2009) Modules fixes d'entraînement physique de plein air
- NF EN 15-312 (2010) Multisports
- NF EN 14-974 (2010) Skate Park
- NF EN 16-630 (2015) Modules fixes d'entraînement physique de plein air
- NF EN 16-899 Les Parkours
- NF EN 1177 (2018) Revêtement de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact

| | |
|--|--|
|  | <p>Vivaparc 5 RUE DE LONDRES 67150 KRAFFT Tél. : 03 88 98 56 57 Fax : 03 88 98 56 58 info@vivaparc.com</p> |
|--|--|

Contrôle de l'aménagement

| Panneau d'information | |
|-----------------------------------|--|
| |  |
| Présence du panneau d'information |  |

| Contrôles relatifs à l'aménagement de l'aire de jeux/sportive(Décret n°96-1136) | |
|---|--|
| Panneau d'affichage et d'information de l'aire de jeux/sportive. | |
| L'accès de l'aire de jeux/sportive est aménagé de façon à protéger les utilisateurs et les tiers contre les risques liés à la circulation des véhicules à moteur. | |
| Les plantes et arbres présents sur l'aire de jeux/sportive doivent être choisis, implantés et protégés de façon à ne pas occasionner d'accident (empoisonnement ou blessure). | |
| Les équipements et les zones de sécurité qui les entourent doivent être dégagés de tout obstacle ne faisant pas partie intégrante de l'équipement. | |
| Les équipements utilisant de l'eau doivent être conçus de manière à écarter tout risque de noyade ou d'infection raisonnablement prévisible. | |
| Conditions d'hygiène des bacs à sable. | |
| Autre remarque relative à l'aménagement de l'aire de jeux/sportive. | |
| Vandalisme, encombrement momentané, autre... | |
| Registre de sécurité | |



Conclusion

L'aménagement est déclaré







Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

| Commentaires | | |
|---|--|---|
| Photo | Remarque | Conseil / solution |
|  | Présence d'un point d'eau avec une grosse retenue d'eau créant un danger pour les utilisateurs à proximité du parc | Sécuriser le périmètre de l'eau afin d'éviter tout accident |
|  | Absence des coordonnées complètes du gestionnaire | À rajouter |

| | |
|--|--|
|  | <p>Vivaparc 5 RUE DE LONDRES 67150 KRAFFT Tél. : 03 88 98 56 57 Fax : 03 88 98 56 58 info@vivaparc.com</p> |
|--|--|

Contrôle de l'équipement

| Identification | |
|--|---|
| Fabricant / Revendeur | LUDOPARC |
| Nom du jeu | STRUCTURE 3 TOURS |
| Référence | EC830 |
| Année de fabrication | 2014 |
| Tranche d'âge | de 3 ans à 10 ans |
| Equipement | Marquage |
|  |  |

| Objet du contrôle |
|---|
| Dimension et état de surface de la zone de sécurité. |
| Etat des assemblages entre pièces. |
| Etat de surface (corrosion, peinture...) |
| Pièce cassée, à remplacer ou absente. |
| Risques de coincements (tête, cordon, doigts) |
| Stabilité de l'équipement. |
| Niveau de propreté. |
| Obstacles, interaction entre les équipements/mobiliers. |
| Vandalisme, encombrement momentané, autres... |

| Conclusion | |
|--------------------------|---|
| L'équipement est déclaré |  |



Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

| Commentaires | | |
|---|--|--------------------|
| Photo | Remarque | Conseil / solution |
|  | Les fixations du filet sont desserrées | Prévoir serrage |
|  | Plusieurs capuchons sont absents | À rajouter |
|  | Les zones de sécurité des deux mâts pompiers sont non satisfaisant | Agrandir les zones |





Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

| | | |
|---|--|---|
|  | Le sol souple se décolle en périphérie | Prévoir rustine environ 5 ml |
|  | Plan de l'escalier usé | À remplacer |
|  | Présence d'un coincement de tête au niveau de l'escalier suite erreur de montage | À supprimer |
|  | Les fixations de la passerelle sont desserrées | Prévoir serrage |
|  | Les joues verts foncé du toboggan sont abîmés | Remplacer les quatre joues vert foncé et les supports de joues et prévoir rustine |



Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

Contrôle de l'équipement

| Identification | |
|--|---|
| Fabricant / Revendeur | LUDOPARC |
| Nom du jeu | JEU SUR RESSORT "COCCINELLE" |
| Référence | 1LE0110M |
| Année de fabrication | 2014 |
| Tranche d'âge | de 1.5 ans à 6 ans |
| Equipement | Marquage |
|  |  |

| Objet du contrôle |
|---|
| Dimension et état de surface de la zone de sécurité. |
| Etat des assemblages entre pièces. |
| Etat de surface (corrosion, peinture...) |
| Pièce cassée, à remplacer ou absente. |
| Risques de coincements (tête, cordon, doigts) |
| Stabilité de l'équipement. |
| Niveau de propreté. |
| Obstacles, interaction entre les équipements/mobiliers. |
| Vandalisme, encombrement momentané, autres... |

Conclusion


L'équipement est déclaré





Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com



Commentaires

| Photo | Remarque | Conseil / solution |
|---|----------------------------------|--------------------|
|  | Absence d'une poignée de retenue | À rajouter |



Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

Contrôle de l'équipement

| Identification | |
|--|---|
| Fabricant / Revendeur | LUDOPARC |
| Nom du jeu | MAISONNETTE |
| Référence | 1LE0090M |
| Année de fabrication | 2014 |
| Tranche d'âge | de 1,5 à 6 ans |
| Equipement | Marquage |
|  |  |

| Objet du contrôle |
|---|
| Dimension et état de surface de la zone de sécurité. |
| Etat des assemblages entre pièces. |
| Etat de surface (corrosion, peinture...) |
| Pièce cassée, à remplacer ou absente. |
| Risques de coincements (tête, cordon, doigts) |
| Stabilité de l'équipement. |
| Niveau de propreté. |
| Obstacles, interaction entre les équipements/mobiliers. |
| Vandalisme, encombrement momentané, autres... |

Conclusion

L'équipement est déclaré







Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

| Commentaires | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| Photo | Remarque | Conseil / solution |
|  | Absence de couvercles de protection | À rajouter |



Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

Contrôle de l'équipement

| Identification | |
|--|---|
| Fabricant / Revendeur | LUDOPARC |
| Nom du jeu | BASCULE A RESSORT |
| Référence | 1FB0041M |
| Année de fabrication | 2014 |
| Tranche d'âge | de 3 ans à 8 ans |
| Equipement | Marquage |
|  |  |

| Objet du contrôle |
|---|
| Dimension et état de surface de la zone de sécurité. |
| Etat des assemblages entre pièces. |
| Etat de surface (corrosion, peinture...) |
| Pièce cassée, à remplacer ou absente. |
| Risques de coincements (tête, cordon, doigts) |
| Stabilité de l'équipement. |
| Niveau de propreté. |
| Obstacles, interaction entre les équipements/mobiliers. |
| Vandalisme, encombrement momentané, autres... |

Conclusion

L'équipement est déclaré





Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

| Commentaires | | |
|--|--|--|
| Photo | Remarque | Conseil / solution |
|  | Les deux assises sont usées et il manque des vis | Remplacer les assises et rajouter des vis manquantes |
|  | Les éléments décoratifs sont usés | À remplacer |



Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com





Platine axe ressort desserré

Prévoir serrage



Vivaparc
5 RUE DE LONDRES
67150 KRAFFT
Tél. : 03 88 98 56 57
Fax : 03 88 98 56 58
info@vivaparc.com

Contrôle de l'équipement

| Identification | |
|--|---|
| Fabricant / Revendeur | LUDOPARC |
| Nom du jeu | PORTIQUE BALANCOIRE |
| Référence | ISM0540B |
| Année de fabrication | 2014 |
| Tranche d'âge | de 0 an à 3 ans |
| Equipement | Marquage |
|  |  |

| Objet du contrôle |
|---|
| Dimension et état de surface de la zone de sécurité. |
| Etat des assemblages entre pièces. |
| Etat de surface (corrosion, peinture...) |
| Pièce cassée, à remplacer ou absente. |
| Risques de coincements (tête, cordon, doigts) |
| Stabilité de l'équipement. |
| Niveau de propreté. |
| Obstacles, interaction entre les équipements/mobiliers. |
| Vandalisme, encombrement momentané, autres... |



Conclusion

L'équipement est déclaré





Vivaparc
 5 RUE DE LONDRES
 67150 KRAFFT
 Tél. : 03 88 98 56 57
 Fax : 03 88 98 56 58
 info@vivaparc.com

| Commentaires | | |
|---|--|-------------------------|
| Photo | Remarque | Conseil / solution |
|  | Hauteur des assises non réglementaires | À remettre correctement |
|  | Siège bébé vandalisé | À remplacer |