

ROSHEIM (CDC)
ROSHEIM
SPORT

CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Date des contrôles:
Février 2025



ZA rue Creuse Fontaine
67130 Russ

Tél: 03.88.97.96.66
Email: info@satd-sa.com
www.satd.fr

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Norme NF EN 749: Hand

Code du sport (articles R 322-19 à R 322-26): Hand

Norme NF S52-409: Hand

Norme NF EN 1270: Basket

Code du sport (articles R 322-19 à R 322-26): Basket

Norme NF S52-409: Basket

ZA rue Creuse Fontaine
67130 Russ

Tél: 03.88.97.96.66
Email: info@satd-sa.com
www.satd.fr

RECAPITULATIF DES CONTROLES

Site	Terrain	Type Eqpt	Imm.	Ctrl	Satisf.	Etat
SPORT	GRANDE SALLE	Sport	08011058	P	✓	■
SPORT	GRANDE SALLE	Sport	08011059	P	✓	■
SPORT	GRANDE SALLE	Sport	08011060	P	✓	■
SPORT	GRANDE SALLE	Sport	08011061	P	✓	■
SPORT	GRANDE SALLE	Sport	08011062	P	✓	■
SPORT	GRANDE SALLE	Sport	08011063	P	✓	■
SPORT	GRANDE SALLE	Sport	23116283	P	✓	■
SPORT	GRANDE SALLE	Sport	23116284	P	✓	■
SPORT	PETIT GYMNASSE	Sport	0707817	P	✓	■
SPORT	PETIT GYMNASSE	Sport	0707818	P	✓	■
SPORT	PLATEAU EXTERIEUR	Sport	23116279	P	✓	■
SPORT	PLATEAU EXTERIEUR	Sport	23116280	P	✓	■
SPORT	PLATEAU EXTERIEUR	Sport	23116281	P	✓	■
SPORT	PLATEAU EXTERIEUR	Sport	23116282	P	✓	■
SPORT	TERRAIN MULTISPORTS	Sport	18065164	P	✓	■
SPORT	TERRAIN MULTISPORTS	Sport	18065165	P	✓	■
TOTAL DES CONTROLES : 16						

Légende :

Ctrl (type de contrôle) : P = principal / P* = après installation / O = opérationnel / F = fonctionnel / R = de routine

PO = ponctuel / VIA = visuel intermédiaire annuel

Etat (état de l'équipement) : ■ = Bon / ■ = Maintenance préventive / ■ = Maintenance corrective / ■ = Dangereux

Satisf. (contrôle principal satisfaisant) : ✓ = Oui, ✗ = Non

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	GRANDE SALLE		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation : 08011058
 Désignation : Basket MINI
 Référence :
 Date fabrication : 2002
 Fournisseur : CASAL SPORT
 Type de fixation : Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Assemblage	X	
Cercle	X	
Corrosion	X	
Déport	X	
Filet et fixation du filet	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Panneau	X	
Propreté	X	
Relevage	X	
Solidarité du cercle	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Structure	X	
Visserie	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	
Plaque fournisseur	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Zones et sols		
Zone de sécurité	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3070 mm	Hauteur après test de solidité	3070 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT	oui	X	non
--------------	-----	---	-----

ETAT

BON ETAT


Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

PLAN DE SITUATION

Equipement n°08011058



CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	GRANDE SALLE		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation : 08011059
Désignation : Basket MINI
Référence :
Date fabrication : 2002
Fournisseur : CASAL SPORT
Type de fixation : Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Assemblage	X	
Cercle		X
Corrosion	X	
Déport	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Panneau	X	
Propreté	X	
Relevage	X	
Solidarité du cercle	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Structure	X	
Visserie	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	
Plaque fournisseur	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Zones et sols		
Zone de sécurité	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3000 mm	Hauteur après test de solidité	3000 mm
SATISFAISANT	oui	X	non

ETAT

MAINTENANCE CORRECTIVE

Prochaine visite avant le 15/02/2027


Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

-RENFORT DU CERCLE CASSE :DEMONTE PAR FELDER (SATD)
-TEST EFFECTUE SUR LA STRUCTURE

PLAN DE SITUATION

Equipement n°08011059



TRIBUNES

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	GRANDE SALLE		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	08011060
Désignation :	Basket MINI
Référence :	
Date fabrication :	1998
Fournisseur :	CASAL SPORT
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Assemblage	X	
Cercle	X	
Corrosion	X	
Déport	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Panneau	X	
Propreté	X	
Relevage	X	
Solidarité du cercle	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Structure	X	
Visserie	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Zones et sols		
Zone de sécurité	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3050 mm	Hauteur après test de solidité	3050 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT	oui	X	non
--------------	-----	---	-----

ETAT	BON ETAT
------	----------


Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

PLAN DE SITUATION

Equipement n°08011060



TRIBUNES

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	GRANDE SALLE		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	08011061
Désignation :	Basket MINI
Référence :	
Date fabrication :	1998
Fournisseur :	CASAL SPORT
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Assemblage	X	
Cercle	X	
Corrosion	X	
Déport	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Panneau	X	
Propreté	X	
Relevage	X	
Solidarité du cercle	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Structure	X	
Visserie	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	
Plaque fournisseur	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Zones et sols		
Zone de sécurité	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3060 mm	Hauteur après test de solidité	3060 mm
SATISFAISANT	oui	X	non

ETAT

BON ETAT


Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

PLAN DE SITUATION

Equipement n°08011061



TRIBUNES

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	GRANDE SALLE		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	08011062
Désignation :	Basket MINI
Référence :	
Date fabrication :	1998
Fournisseur :	CASAL SPORT
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Assemblage	X	
Cercle	X	
Corrosion	X	
Déport	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Panneau	X	
Propreté	X	
Relevage	X	
Solidarité du cercle	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Structure	X	
Visserie	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	
Plaque fournisseur	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Zones et sols		
Zone de sécurité	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3060 mm	Hauteur après test de solidité	3060 mm
SATISFAISANT	oui	X	non

ETAT

BON ETAT


Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

PLAN DE SITUATION

Equipement n°08011062



TRIBUNES

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	GRANDE SALLE		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	08011063
Désignation :	Basket MINI
Référence :	
Date fabrication :	1998
Fournisseur :	CASAL SPORT
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Assemblage	X	
Cercle	X	
Corrosion	X	
Déport	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Panneau	X	
Propreté	X	
Relevage	X	
Solidarité du cercle	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Structure	X	
Visserie	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	
Plaque fournisseur	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Zones et sols		
Zone de sécurité	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3060 mm	Hauteur après test de solidité	3060 mm
SATISFAISANT	oui	X	non

ETAT

BON ETAT


Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

PLAN DE SITUATION

Equipement n°08011063



CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	GRANDE SALLE		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	23116283
Désignation :	Hand
Référence :	
Date fabrication :	2002
Fournisseur :	CASAL SPORT
Type de fixation :	Amovible

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Corrosion	X	
Filet et fixation du filet	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Montants et transversale	X	
Propreté	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Visserie	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	1980 mm	Hauteur après test de solidité	1980 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT	oui	X	non
--------------	-----	---	-----

ETAT	BON ETAT
------	----------


Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

PLAN DE SITUATION

Equipement n°23116283



TRIBUNES

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	GRANDE SALLE		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	23116284
Désignation :	Hand
Référence :	
Date fabrication :	2002
Fournisseur :	CASAL SPORT
Type de fixation :	Amovible

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Corrosion	X	
Filet et fixation du filet	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Montants et transversale	X	
Propreté	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Visserie	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	1980 mm	Hauteur après test de solidité	1980 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT	oui	X	non
--------------	-----	---	-----

ETAT	BON ETAT
------	----------


Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

PLAN DE SITUATION

Equipement n°23116284



TRIBUNES

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	PETIT GYMNASSE		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	0707817
Désignation :	Basket COMPETITION
Référence :	
Date fabrication :	1999
Fournisseur :	GES
Type de fixation :	Relevable

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Assemblage	X	
Câblerie	X	
Cercle	X	
Corrosion	X	
Déport	X	
Filet et fixation du filet	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Panneau	X	
Propreté	X	
Relevage	X	
Solidarité du cercle	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Stop chute	X	
Structure	X	
Visserie	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	
Plaque fournisseur	X	
Protections	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Zones et sols		
Zone de sécurité	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3060 mm	Hauteur après test de solidité	3060 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT	oui	X	non
ETAT	BON ETAT		


Prochaine visite avant le 15/02/2027

COMMENTAIRES

Visa ORGANISME DE CONTROLE

PLAN DE SITUATION

Equipement n°0707817



GRAND GYMNASE

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	PETIT GYMNASSE		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	0707818
Désignation :	Basket COMPETITION
Référence :	
Date fabrication :	1999
Fournisseur :	GES
Type de fixation :	Relevable

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Assemblage	X	
Câblerie	X	
Cercle	X	
Corrosion	X	
Déport	X	
Filet et fixation du filet	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Panneau	X	
Propreté	X	
Relevage	X	
Solidarité du cercle	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Stop chute	X	
Structure	X	
Visserie	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	
Plaque fournisseur	X	
Protections	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Zones et sols		
Zone de sécurité	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3060 mm	Hauteur après test de solidité	3060 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT

oui

X

non

ETAT

MAINTENANCE PREVENTIVE

Prochaine visite avant le 15/02/2027


COMMENTAIRES

Visa **ORGANISME DE CONTROLE**

-FIN DE COURSE A SURVEILLER

PLAN DE SITUATION

Equipement n°0707818



GRAND GYMNASE

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	PLATEAU EXTERIEUR		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation : 23116279
Désignation : Hand
Référence :
Date fabrication : 1998
Fournisseur : CASAL SPORT
Type de fixation : Amovible

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Corrosion	X	
Filet et fixation du filet		X
Fixation au support (mur/sol)	X	
Montants et transversale	X	
Propreté	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Visserie	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	1990 mm	Hauteur après test de solidité	1990 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT	oui	X	non
--------------	-----	---	-----

ETAT	MAINTENANCE PREVENTIVE
------	------------------------

Prochaine visite avant le 15/02/2027


Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

-CROCHETS POUR LE FILET SONT TROP OUVERTS ET IL EN MANQUE QUELQUES UN

PLAN DE SITUATION

Equipement n°23116279



GYMNASE

Contrôle - photo n°01



CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	PLATEAU EXTERIEUR		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	23116280
Désignation :	Hand
Référence :	
Date fabrication :	1998
Fournisseur :	CASAL SPORT
Type de fixation :	Amovible

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Corrosion	X	
Filet et fixation du filet		X
Fixation au support (mur/sol)	X	
Montants et transversale	X	
Propreté	X	
Relevage et rabattement	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Visserie	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	2020 mm	Hauteur après test de solidité	2020 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT	oui	X	non
--------------	-----	---	-----

ETAT	MAINTENANCE PREVENTIVE
------	------------------------

Prochaine visite avant le 15/02/2027


Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

-CROCHETS POUR LE FILET SONT TROP OUVERTS

PLAN DE SITUATION

Equipement n°23116280



GYMNASE

Contrôle - photo n°01



CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	13/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	PLATEAU EXTERIEUR		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	23116281
Désignation :	Basket
Référence :	
Date fabrication :	0001
Fournisseur :	CASAL SPORT
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Assemblage	X	
Cercle	X	
Corrosion	X	
Déport	X	
Filet et fixation du filet	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Panneau	X	
Propreté	X	
Solidarité du cercle	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Structure	X	
Visserie	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Zones et sols		
Zone de sécurité	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3030 mm	Hauteur après test de solidité	3030 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT	oui	X	non
--------------	-----	---	-----

ETAT	BON ETAT
------	----------


Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

PLAN DE SITUATION

Equipement n°23116281



GYMNASE

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client : ROSHEIM (CDC)
Secteur : ROSHEIM
Site : SPORT
Terrain : PLATEAU EXTERIEUR

Représenté par : MME LELLOUCHE
Contrôlé le : 13/02/2025 par Olivier FELDER

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation : 23116282
Désignation : Basket
Référence :
Date fabrication : 0001
Fournisseur : CASAL SPORT
Type de fixation : Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Assemblage	X	
Cercle	X	
Corrosion	X	
Déport	X	
Filet et fixation du filet	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Panneau	X	
Propreté	X	
Solidarité du cercle	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Structure	X	
Visserie	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Marquages	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Zones et sols		
Zone de sécurité	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	2980 mm	Hauteur après test de solidité	2980 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT	oui	X	non
--------------	-----	---	-----

ETAT	BON ETAT
------	----------


Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

PLAN DE SITUATION

Equipement n°23116282



GYMNASE

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	14/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	TERRAIN MULTISPORTS		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	18065164
Désignation :	HAND BASKET
Référence :	
Date fabrication :	2018
Fournisseur :	SATD
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Corrosion	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Montants et transversale	X	
Propreté	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Visserie	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences		X
Marquages	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3030 mm	Hauteur après test de solidité	3030 mm
SATISFAISANT	oui	X	non

ETAT

MAINTENANCE CORRECTIVE

Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

-BARREAUX DES GRILLES LATERALES DU BUT SONT DESSOUDES
-FILET PARE BALLON ABIME

PLAN DE SITUATION

Equipement n°18065164



GYMNASE

Contrôle - photo n°01



Contrôle - photo n°02



Contrôle - photo n°03



CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	ROSHEIM (CDC)	Représenté par :	MME LELLOUCHE
Secteur :	ROSHEIM	Contrôlé le :	14/02/2025 par Olivier FELDER
Site :	SPORT		
Terrain :	TERRAIN MULTISPORTS		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	18065165
Désignation :	HAND BASKET
Référence :	
Date fabrication :	2018
Fournisseur :	SATD
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Assemblage	X	
Corrosion	X	
Fixation au support (mur/sol)	X	
Montants et transversale	X	
Propreté	X	
Solidité	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Visserie	X	
Risques de coincements		
Coincement	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences		X
Marquages	X	

TEST DE SOLIDITE ET DE STABILITE

Hauteur avant test de solidité	3045 mm	Hauteur après test de solidité	3045 mm
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------

SATISFAISANT	oui	X	non
--------------	-----	---	-----

ETAT

MAINTENANCE CORRECTIVE

Prochaine visite avant le 15/02/2027

Visa ORGANISME DE CONTROLE

COMMENTAIRES

-BARREAUX DES GRILLE LATERALES DU BUT SONT DESSOUDES
-FILET DU PARE BALLON ABIME

PLAN DE SITUATION

Equipement n°18065165



GYMNASE

Contrôle - photo n°01



Contrôle - photo n°02



Contrôle - photo n°03

