

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

Bon de Travail N° 22142584

(N° à rappeler pour toute corresponda

COMMUNAUTE DE COMMUNE DES PORTES
86 B PLACE DE LA REPUBLIQUE BP 58

67560 ROSHEIM

Technicien intervenant : Altundag Ceprayil
Technicien supplémentaire : Ingolt Franck

Pour nous joindre :

01.30.17.37.37

Email : fr_service.relations.clients@chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 622541/CS/1.000/005

N° équipement : 1471063

Activité : Désenfumage naturel

ADRESSE D'INTERVENTION

MAISON DE L'ENFANCE
PLACE DE L'ANCIENNE GARE

67190 ROSHEIM

Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le vendredi 10 octobre 2025 SIGNATURE



<u>Synthèse de l'intervention</u>	
Fonctionnel	4

Opérations réalisées en préventif			
Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0M045	Cartouche CO2 APS reconditionnée 50gr Ø35 L137 Tête 15	3	RCAR03
P0M047	Cartouche CO2 APS reconditionnée 100gr Ø40 L185 Tête 15	3	RCAR04
P0SP25	Scellé plastique SICLI vert 2025	2	RSCE01
W04997	Frais de gestion désenfumage naturel	1	W04997
W0M005	Vérification d'exutoire/d'ouvrant de façade/d'amenée d'air	2	RDES01
W0M009	Vérif. Coffret O / F	2	RDES04
W0M020	Déplacement technicien de vérification désenfumage naturel	1	W0M020
W10036	Test d'étanchéité - coffret à 1 ouverture	2	W10036
W10040	Frais de suivi de parc DES	4	W10040
W10043	Contrôle et pesée de cartouche (APS) de réserve	2	W10043

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 22142584
 (N° à rappeler pour toute corresp

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
1102645105	co2 o/f jofo n° Fonctionnel		Bat: maison de l'enfance Etage: RDC Entree principale Coffret C02 O/F APS 100g	01/05/2003	10/10/2025	Vérif. coffret O / F	Oui	
1102645104	co2 o/f jofo n° Fonctionnel		Bat: maison de l'enfance Etage: RDC entrée secondaire Coffret C02 O/F APS 50g	01/05/2003	10/10/2025	Vérif. coffret O / F	Oui	
1102645107	exutoire pneu Fonctionnel		Bat: maison de l'enfance Etage: R+1 Cage escalier n°1 DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	01/05/2003	10/10/2025	Vérif. DENFC	Oui	
		L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?			non			
		L'état du denfic est-il correct ?			oui			
		Précisez ?			non ehs ouverture 100			
1102645107	exutoire pneu Fonctionnel		Bat: maison de l'enfance Etage: R+1 Cage escalier n°2 DENFC (Exutoire / ouvrant de façade)	01/05/2003	10/10/2025	Vérif. DENFC	Oui	
		Précisez ?			non ehs ouverture 100			
		L'état des vérins nettoyage effectué et le contrôle du sens de pose sont ils correct ?			non			
		L'état du denfic est-il correct ?			oui			

Questionnaire Qualité

Etat du système de désenfumage naturel à l'arrivée (Commande / liaison / DAS / ...)	Correct
Etat du système de désenfumage naturel au départ (Commande / liaison / DAS / ...)	Correct