

Bureau Veritas Exploitation SAS

STRASBOURG
4 rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG Cedex 2 France
Mail : maxime.maupoux@bureauveritas.com

A l'attention de M. KIENTZI Marcel

Communauté de Commune de ROSHEIM
86B, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
67560 ROSHEIM

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification générale périodique Ascenseurs



Intervention du 14/01/2025

Coordonnées du site :

Nom du site : MAISON DE L ENFANCE

Latitude : 48.4984

Longitude : 7.4785



Lieu d'intervention : MAISON DE L ENFANCE

1 place de l ancienne gar
67560 ROSHEIM

Numéro d'affaire : 8173056

Référence du rapport : 8173056/41.2.1.R

Rédigé le : 20/01/2025

Par : Maxime MAUPOUX

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chacun de vos équipements peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que les points exigés par la réglementation prise en référence.

Rappels sur les obligations de l'employeur ou de l'exploitant ci-après désigne le client

Pour la réalisation des vérifications, le client doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation des vérifications.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client décide ou non du maintien en service de chaque équipement.

De plus, le cas échéant le client doit remédier aux écarts ou déficiences constatés lors de la vérification.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession, registre de sécurité de l'établissement et/ou livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC : 1



Fiche n° 1 : Maison de l'enfance

Marque: SODIMAS Type: Sodiciel 3 n°série: 27315

Avis général : **Satisfaisant.**

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : 27315
	Marque : SODIMAS	
	Type : Sodiciel 3 Nature : ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Date de mise en service : 2003	Texte de référence : Arrêté du 29 décembre 2010
	Localisation : Maison de l'enfance	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. ETIENNE (TME)

 **Avis général : Satisfaisant.**

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Année de la première étude de sécurité : 2016	Date d'actualisation de l'étude : 09/11/2022
--	---

Accès et cheminement

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : Sans objet

Toit de cabine

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Gaine (portes et portillons de visite ou de secours)

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Cuvette

Risque(s) : Enfermement, Dispositif d'accès en cuvette dangereux (Chute dénivelation)
--

Portes palières

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Catégorie : 4 Activité : CRECHE	Origine du classement : Indiqué par le chef d'établissement Description de l'établissement : Batiment composé d'un rdc et de 1 étage.
--	--

Type d'établissement

Type d'établissement : ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - 1er GROUPE

Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation : Ascenseur

Présence d'un RVRAT : NON N°CE : 0333	Marquage CE : OUI
--	--------------------------

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : 27315
	Marque : SODIMAS	

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie : Intégrée à la gaine Accès à la cuvette : Porte palière	Accès à la machinerie : Porte
---	--------------------------------------

Entraînement

Entraînement électrique : à adhérence	Autre entraînement électrique : variation continue de vitesse
--	--

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux : 2 Charge (kg) : 630 Vitesse (m/s) : 1.0	Nombre de services : 1 Nombre de personnes : 8
--	---

Suspentes

Suspentes : Câble(s) Diamètre/Pas (mm) : 10.0	Nombre : 3
--	-------------------

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines : automatiques à ouverture centrale	Portes palières : automatiques à ouverture centrale
---	--

Aspects documentaires

Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions

Présentée : Non

Commentaire :

Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions

Commentaire :

Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions

Présenté : Non

Commentaire :

Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions

Présenté : Non

Commentaire :

Documents mis à notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Présentée : Oui	Réalisée par : TME
------------------------	---------------------------

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : Oui Etat : Complet	Dossier technique de l'appareil : TME
--	--

Carnet d'entretien

Présenté : Oui	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : TME
-----------------------	---

Registre de sécurité

Présenté : Non

Rapport de vérification après travaux

Présenté : Non

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : 27315
	Marque : SODIMAS	

Rapport de contrôle technique suivant R.134-11

Présenté : Oui	Rapport de contrôle technique 2018
Réalisé par : Bureau Veritas	suivant R. 134-11 du :

Déclaration CE de conformité

Présentée : Non

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné. Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
A.	Aspects documentaires		5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	S
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	S	5.3	Déverrouillage de secours	S
A.2	Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions	S	5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	S
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	S	6.	Organes de suspension	
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	S	6.2	Etat général	S
B.	Documents mis à notre disposition par le propriétaire		6.3	Attaches	S
B.1	Etude de sécurité	S	6.4	Poulies, pignons, protecteurs	S
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	S	7.	Cabine	
B.3	Carnet d'entretien	S	7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	S
B.4	Registre de sécurité	S	7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	S
B.5	Rapport de vérification après travaux	S	7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	S
B.6	Rapport de contrôle technique suivant R.134-11	S	7.8	Eclairage normal	S
B.7	Déclaration CE de conformité	S	7.10	Affichage	S
B.8	Autres documents	S	7.11	Eclairage de secours	S
1.	Gaine		8.	Organes de commande en cabine	
1.1	Parois de protection	S	8.1	Organe de commande	S
1.2	Panneaux de service, portes, portillons de visite, portes de secours	S	8.3	Bouton de réouverture des portes	S
1.3	Garde-pieds, seuils	S	8.4	Dispositif de demande de secours	S
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	S	11.	Dispositif de sécurité	
2.	Cuvette		11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	S
2.1	Etat général	S	11.3	Limiteur de vitesse si ascenseur électrique	S
2.2	Dispositif d'arrêt	S	11.5	Dispositif de verrouillage de la cabine pour les opérations de maintenance	S
2.5	Amortisseurs, socles, butées	S	11.9	Hors-course en manoeuvre normale	S
2.6	Eclairage	S	12.	Locaux de la machine et des poulies	
3.	Guidages		12.5	Eclairage normal et de secours	S
3.1	Eléments de guidage	S	12.7	Consignes	S
4.	Equipement des paliers		12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	S
4.4	Organes de commande avec voyant	S	13.	Machine	
5.	Portes palières		13.1	Mécanismes	S
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	S	13.5	Précision d'arrêt de la cabine	S

«Référentiel» V 7

«Référentiel» V 7

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : 27315
	Marque : SODIMAS	

Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:

-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute

-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.