

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE
GRAND EST PROTECTION INCENDIE
6 RUE ALBERT KASTLER - ZONE ST JACQUES 2
54320 MAXEVILLE

Bon de Travail N° 23513542

(N° à rappeler pour toute corresponda

COMMUNAUTE DE COMMUNE DES PORTES
86 B PLACE DE LA REPUBLIQUE BP 58

67560 ROSHEIM

Technicien intervenant : Altundag Cepayil

Pour nous joindre :
01.30.17.37.37
Email : fr_service.relations.clients@chubbfs.com


Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 622542/CS/1.000/005

N° équipement : 1471067
Activité : Désenfumage naturel

ADRESSE D'INTERVENTION

MANUFACTURES D'ARMES BLANCHES
2 RUE DE L ECOLE
HORAIRE14H/18H A PARTIR / MERCREDI
67530 BOERSCH

Contact : MME DIEMER SEVERINE
Fonction : Responsable Site
Email : maisondelamanufacture@orange.fr
Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le jeudi 5 mars 2026
SIGNATURE



RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 23513542
(N° à rappeler pour toute corresp

Opérations réalisées en préventif			
Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0M043	Cartouche CO2 APS reconditionnée 20gr Ø22 L120 Tête 15	2	RCAR03
P0SP26	Scellé plastique SICLI beige 2026	1	RSCE01
W04997	Frais de gestion désenfumage naturel	1	W04997
W0M005	Vérification d'exutoire/d'ouvrant de façade/d'amenée d'air	4	RDES01
W0M007	Vérif. Treuil	4	RDES03
W0M008	Vérif. Coffret ouverture seule	1	RDES04
W0M020	Déplacement technicien de vérification désenfumage naturel	1	W0M020
W10036	Test d'étanchéité - coffret à 1 ouverture	1	W10036
W10040	Frais de suivi de parc désenfumage	9	W10040
W10043	Contrôle et pesée de cartouche (APS) de réserve	1	W10043

Questionnaire Qualité

Etat du système de désenfumage naturel à l'arrivée (Commande / liaison / DAS / ...)	Correct
Etat du système de désenfumage naturel au départ (Commande / liaison / DAS / ...)	Correct