

Bureau Veritas Exploitation SAS

STRASBOURG
4 rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG Cedex 2 France
Téléphone : 03 88 56 84 84
Mail : stephane.balay@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. LUTZ Claude

COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
MAIRIE
1 RUE DES ECOLES
67870 BISCHOFFSHEIM

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE



Intervention du 17/04/2018

Coordonnées du site :

Nom du site : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
Latitude : 7.4932
Longitude : 48.486

Lieu d'intervention :

CASTEL / CERCLE SAINT GERARD
5A RUE DU CASTEL
67870 BISCHOFFSHEIM

Numéro d'affaire : 2603592

Référence du rapport : 2603592/16.6.1.R

Rédigé le : 17/04/2018

Par : Stéphane BALAY

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 2 fiches

Sommaire

PREAMBULE	2
Fiche n°1 / ASPECT DOCUMENTAIRE / GC / BISCHOFFSHEIM.....	4
Fiche n°2 / APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE / Cuisine / BISCHOFFSHEIM.....	6

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas. Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.

Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations."

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l'établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM

Fiche N° 1 : ASPECT DOCUMENTAIRE



N° interne : GC
Localisation : BISCHOFFSHEIM

Avis Général Les vérifications n'ont fait apparaître ni défectuosité, ni anomalie.

Fiche N° 2 : APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE

N° interne : Cuisine
Localisation : BISCHOFFSHEIM

Avis Général Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

9.2.1- Filtres

Nettoyer les filtres encrassés.

Date de 1^{ère} apparition :

20/03/2016

Code Obs. :

SB/210316/143652/0

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme LORENTZ	

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type :	Registre de sécurité	
Présenté :	Oui	

Contrat de maintenance

Type :	Contrat de maintenance	
Présenté :	Non	

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	Carnet maintenance/d'entretien	de	
Présenté :	Non		

AVIS GENERAL
Les vérifications n'ont fait apparaître ni défectuosité, ni anomalie.

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme LORENTZ	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
5 Contrat de maintenance	8 Autres documents communiqués par l'exploitant
	9 Suivi des modifications réalisées

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2	APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.LIENHART	

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence :	Code de la Construction et de l'Habitation	Année de 1ère mise mise en service :	1980
Nature de l'établissement :	Etablissement Recevant du Public	Origine du classement :	Sur déclaration du chef d'établissement
Type :	L,R,X,R	Catégorie :	3

LOCAL

Local :	Cuisine		
Type :	Grande cuisine isolée		
Ventilation du local : Amenée d'air :	Naturelle	Type d'amenée d'air :	Conduit
Ventilation du local : Evacuation :	Mécanique	Type évacuation :	Hotte
Evacuation de l'air vicié/buées/grasses : Asservissement à :	Amenée d'air mécanique	Principe de mise en route :	Interrupteur 5 positions
Localisation de la commande :	dans la cuisine		
Evacuation des fumées : Principe de mise en route :	/	Localisation commande manuelle :	/
Type du dispositif d'arrêt d'urgence : Gaz :	/	Electricité :	Interrupteur force

Appareils de cuisson

Type d'appareil	Marque / Modèle	Energie	Nombre
Friteuse	ELFRAMO	Electricité	1
Four	Bonnet	Gaz et électricité	1
Piano de cuisson	Bonnet	Gaz	1

AVIS GENERAL

Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.

Fiche n° 2	APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.LIENHART	

POINTS NON SATISFAISANTS (NS) - ACTIONS A ENTREPRENDRE
<p>9.2.1 - Filtres:</p> <p>Code OBS : SB/210316/143652/0</p> <p>Nettoyer les filtres encrassés.</p>

POINTS NON VERIFIES (NV)
- Dispositifs d'arrêt d'urgence

Fiche n° 2	APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.LIENHART	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 APPAREILS	11 DISPOSITIFS D'ARRET D'URGENCE
4.2 Appareils de cuisson ou de remise en température	Dispositifs d'arrêt d'urgence
9 VENTILATION	
9.1 Aménée d'air	
9.2 Evacuation de l'air vicié, des buées et des graisses	
9.2.1 Filtres	
9.2.2 Hotte	
9.2.3 Conduits de raccordement	
9.2.4 Extracteur	
9.2.5 Asservissement	
9.2.6 Rejet	
9.3 Evacuation des fumées	

«Référentiel» v5 - GC