

Bureau Veritas Exploitation SAS

STRASBOURG
4 rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG Cedex 2 France
Téléphone : 03 88 56 84 84
Mail : stephane.balay@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. LUTZ Claude

COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
MAIRIE
1 RUE DES ECOLES
67870 BISCHOFFSHEIM

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE



Intervention du 11/04/2019

Coordonnées du site :

Nom du site : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
Latitude : 7.4932
Longitude : 48.486

Lieu d'intervention :

CASTEL / CERCLE SAINT GERARD
5A RUE DU CASTEL
67870 BISCHOFFSHEIM

Numéro d'affaire : 2603592

Référence du rapport : 2603592/16.7.1.R

Rédigé le : 11/04/2019

Par : Stéphane BALAY

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 2 fiches

Sommaire

PREAMBULE	2
RAPPEL DES PRINCIPES D'INTERVENTION.....	2
ACTIONS A MENER.....	2
Fiche n°1 / ASPECT DOCUMENTAIRE / GC / BISCHOFFSHEIM.....	6
Fiche n°2 / APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE / Cuisine / BISCHOFFSHEIM.....	8

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport comprend au minimum deux fiches :

- Une fiche « aspect documentaire » qui mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche.
- Une fiche « équipement » qui précise le type d'installation et mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

RAPPEL DES PRINCIPES D'INTERVENTION

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien, de vérification interne et de nettoyage des conduits d'évacuation des produits de la combustion et de ventilation ;
- la vérification du fonctionnement des appareils d'utilisation et de leurs accessoires de sécurité ou d'alarme ;
- la vérification des réservoirs de stockage d'hydrocarbures liquéfiés au regard de la réglementation des appareils à pression, des installations classées au regard de la protection de l'environnement et des réservoirs enterrés ;
- la recherche précise et exhaustive des points de fuite éventuelle, si le réseau est jugé non étanche (dans le cas de l'utilisation d'un manomètre ou d'un compteur) ;
- la vérification de la chaufferie et de ses installations vis-à-vis des prescriptions applicables aux installations classées (rubrique n° 2910) ;
- la vérification périodique de l'efficacité énergétique des chaudières.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ;
- les tests d'étanchéité, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence de fuites sur les canalisations de distribution de gaz.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de la conformité de l'installation.

ACTIONS A MENER

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.**

Enfin, le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.



Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

En complément, chacune des Fiches « équipement » du rapport de vérification comporte un avis général qui a pour objectif de décrire par une phrase courte l'une des 6 conclusions possibles de la vérification rappelé dans le tableau ci-après.

Avis général	Signification
Satisfaisant.	<i>Satisfaisant.</i>
Vérification partielle.	<i>Certains points n'ont pas pu être vérifiés.</i>
Non satisfaisant.	<i>Non satisfaisant : les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans le récapitulatif des « actions à entreprendre » auxquelles il y a lieu de remédier.</i>
Équipement/installation non présenté(e).	<i>Non vérifié. Équipement/installation non présenté(e) : les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.</i>
Équipement/installation non disponible.	<i>Non vérifié. Équipement/installation non disponible : les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.</i>
Équipement/installation en panne.	<i>Non vérifié. Équipement/installation en panne : les éventuelles actions à entreprendre constatées lors de notre précédente vérification sont reconduites dans le présent rapport.</i>

Le pictogramme comme l'avis général, sont des aides appréciables à la consultation mais ne peuvent se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

Périmètre vérifié dans le rapport | COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : ASPECT DOCUMENTAIRE



N° interne : GC
Localisation : BISCHOFFSHEIM

Avis Général Satisfaisant.

Fiche N° 2 : APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE

N° interne : Cuisine
Localisation : BISCHOFFSHEIM

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié Actions à entreprendre

9.2.1- Filtres

Nettoyer les filtres encrassés.

Date de 1^{ère} apparition :

20/03/2016

Code Obs. :

SB/210316/143652/0

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible



ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type :	Registre de sécurité	
Présenté :	Oui	

Contrat de maintenance

Type :	Contrat de maintenance	
Présenté :	Non	

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	Carnet maintenance/d'entretien	de	
Présenté :	Non		

AVIS GENERAL
Satisfaisant.

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
5 Contrat de maintenance	8 Autres documents communiqués par l'exploitant
	9 Suivi des modifications réalisées

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2	APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence :	Code de la Construction et de l'Habitation	Année de 1ère mise en service :	1980
Nature de l'établissement :	Etablissement Recevant du Public	Origine du classement :	Sur déclaration du chef d'établissement
Type :	L,R,X,R	Catégorie :	3

LOCAL

Local :	Cuisine		
Type :	Grande cuisine isolée		
Ventilation du local : Amenée d'air :	Naturelle	Type d'amenée d'air :	Conduit
Ventilation du local : Evacuation :	Mécanique	Type évacuation :	Hotte
Evacuation de l'air vicié/buées/grasses : Asservissement à :	Amenée d'air mécanique	Principe de mise en route :	Interrupteur 5 positions
Localisation de la commande :	dans la cuisine		
Evacuation des fumées : Principe de mise en route :	/	Localisation commande manuelle :	/
Type du dispositif d'arrêt d'urgence : Gaz :	/	Electricité :	Interrupteur force

Appareils de cuisson

Type d'appareil	Marque / Modèle	Energie	Nombre
Friteuse	ELFRAMO	Electricité	1
Four	Bonnet	Gaz et électricité	1
Piano de cuisson	Bonnet	Gaz	1

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

POINTS NON SATISFAISANTS (NS) - ACTIONS A ENTREPRENDRE

9.2.1 - Filtres:

Code OBS : **SB/210316/143652/0**

Nettoyer les filtres encrassés.

Fiche n° 2	APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Fiche n° 2	APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 APPAREILS	11 DISPOSITIFS D'ARRET D'URGENCE
4.2 Appareils de cuisson ou de remise en température	Dispositifs d'arrêt d'urgence
9 VENTILATION	
9.1 Amenée d'air	
9.2 Evacuation de l'air vicié, des buées et des graisses	
9.2.1 Filtres	
9.2.2 Hotte	
9.2.3 Conduits de raccordement	
9.2.4 Extracteur	
9.2.5 Asservissement	
9.2.6 Rejet	

«Référentiel» v6 - GC