

Rapport d'intervention



Intervention N°02602

Client et lieu d'intervention

Client : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
67 rue principale
67870 BISCHOFFSHEIM

Site : MAIRIE (Lot 01)
1 rue de l'Ecole
67870 BISCHOFFSHEIM

Informations de l'intervention

Technicien(s) : SAV11 - CELIKKAYA Fikret

Date d'intervention : 19/11/2024

Type d'intervention : 5-0 - PREVENTIF

Description :


Visite d'inspection en période de chauffe +
prélèvement d'eau circuit de chauffage
Visite d'inspection ventilation

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

Photo (s) à l'arrivée

Détail des prestations réalisées	<p>Contrôle des cta dans les combles et celle du sous sol, l'ensemble à l'arrêts</p> <p>Contrôle de la chaufferie ras</p> <p>Démontage des grilles de soufflage dans la salle du conseil</p> <p>Prélèvement d'eau fait à la chaufferie et l'école, même eau de chauffage</p>
----------------------------------	--

Photo (s) en fin d'intervention

Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	18/11/2024
Date fin d'intervention	18/11/2024
Signature technicien	

----- Partie Client -----

Raison de non signature client	Client absent
--------------------------------	---------------