

Rapport d'intervention



Intervention N°02639

Client et lieu d'intervention

Client : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
67 rue principale
67870 BISCHOFFSHEIM

Site : MAIRIE (Lot 01)
1 rue de l'Ecole
67870 BISCHOFFSHEIM

Informations de l'intervention

Technicien(s) : SAV07 - BORDENAVE Yanice


Date d'intervention : 10/04/2025

Type d'intervention : 5-0 - PREVENTIF




Description :
Visite de maintenance annuelle ventilation

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

Photo (s) à l'arrivée

Nombre de photos souhaitées	5
Photo 1	
Titre	À mon arrivé
Photo 2	
Titre	Reprise cta rdc



Rapport d'intervention

Photo 3		
Titre	Cta sous sol	
Photo 4		
Titre	Filtre entré d'air cta rdc remplacé	
Photo 5		
Titre	Entré d'air 1er etage	
Détail des prestations réalisées		<p>Impossible de testé les cta la gtc empêche car 20degres dehors</p> <p>Entretien cta sous sol Nettoyage batterie et caisson Teste impossible.</p> <p>Entretien cta rdc Nettoyage turbine et caisson Remplacement filtres entré d'air et filtres reprise ok Teste impossible.</p> <p>Entretien cta 1er étage Nettoyage turbine et caisson Contrôle filtres ok entré et reprise Teste impossible.</p> <p>Nettoyage local OK Pose Scotch aluminium pour rattaché isolant.</p>
Photo (s) en fin d'intervention		

Rapport d'intervention

Nombre de photos souhaitées	5
Photo 1	
Titre	Reprise 1etage
Photo 2	
Photo 3	
Photo 4	

Rapport d'intervention

Photo 5	
Titre Reprise au Scotch alu	
Observation générale	Reste 18 filtres pour les cta rdc et 1er pas de filtres disponibles pour cta sous sol
Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	11/04/2025
Date fin d'intervention	11/04/2025
Signature technicien	
----- Partie Client -----	
la signature du client est-elle possible?	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom du signataire	Lorentz Nathalie
Qualité du signataire	Responsable Technique
Signature client	