

# Rapport d'intervention



Intervention N°02617

## Client et lieu d'intervention

**Client :** COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM  
67 rue principale  
67870 BISCHOFFSHEIM

**Site :** ATELIER COMMUNAL (Lot 02)  
Route de Krautergersheim  
67870 BISCHOFFSHEIM

## Informations de l'intervention

**Technicien(s) :**

**Date d'intervention :** 02/07/2025

**Type d'intervention :** 5-0 - PREVENTIF

**Description :**

Visite de maintenance annuelle chauffage

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

## Photo (s) à l'arrivée

Nombre de photos souhaitées	5
Photo 1	
Photo 2	
Photo 3	

# Rapport d'intervention




Photo 4		
Photo 5		
Détail des prestations réalisées		<b>Remplacement les électrodes sur un autre devis 11995</b>  <b>Démontage et soufflage du brûleur et de la chambre intérieur</b> <b>Nettoyage du châssis et des ailettes</b> <b>Teste de combustion ok</b> <b>Co ambient 0ppm</b>

Photo (s) en fin d'intervention		
Nombre de photos souhaitées	1	
Photo 1		
Observation générale	Plus dépose agence du radiateur appoint qui a était déposé cette hiver	
Etat des installations en fin d'intervention	En service	
CERFA	Non	
date début d'intervention	02/07/2025	
Date fin d'intervention	02/07/2025	
Raison de non signature client	Client absent	