

# Rapport d'intervention



Intervention N°02621#1

## Client et lieu d'intervention

**Client :** COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM  
67 rue principale  
67870 BISCHOFFSHEIM

**Site :** BIBLIOTHEQUE (Lot 02)  
7 rue du CASTEL  
67870 BISCHOFFSHEIM

## Informations de l'intervention

**Technicien(s) :**

**Date d'intervention :** 22/05/2025

**Type d'intervention :** 1-0 - CURATIF

**Description :**

Suite Visite de maintenance annuelle ventilation  
- remplacement des filtres

Intervention réalisable

Oui

## Photo (s) à l'arrivée

Nombre de photos souhaitées

1

Photo 1



## Détail de l'intervention

Etat de l'installation au début de l'intervention

Cta double flux bibliothèque à l'arrêt  
Cta double flux salle annexe en service

Détail des investigations / actions réalisées

Remplacement des filtres sur les 2 cta  
Essai fonctionnement ok sur les 2 cta  
Remise sur programme calendaire la cta bibliothèque

Diagnostic / conclusions

Remplacement filtres OK  
Essai fonctionnement ok

Etat de l'installation en fin d'intervention

Les 2 cta en services

## Photo (s) en fin d'intervention

Nombre de photos souhaitées


1

Photo 1



## Fournitures

# Rapport d'intervention

Utilisation de fournitures / pièces de rechanges ?	Non
CERFA	Non
Date de l'intervention	22/05/2025
heure de début d'intervention	10:00
heure de fin d'intervention	11:30
Nombre d'intervenants	1
Visa technicien	
la signature du client est-elle possible?	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom du signataire	Botté
Signature client	