

# Rapport d'intervention



Intervention N°02636

## Client et lieu d'intervention

**Client :** COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM  
67 rue principale  
67870 BISCHOFFSHEIM

**Site :** COMPLEXE SPORTIF (Lot 01)  
3A rue du stade  
67870 BISCHOFFSHEIM

## Informations de l'intervention

**Technicien(s) :** SAV11 - CELIKKAYA Fikret  
SAV07 - BORDENAVE Yanice

**Date d'intervention :** 09/04/2025

**Type d'intervention :** 5-0 - PREVENTIF

**Description :**  
Visite de maintenance annuelle ventilation

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

## Photo (s) à l'arrivée

Nombre de photos souhaitées	2
Photo 1	
Photo 2	

## Détail des prestations réalisées

Démontage et nettoyage, caisson de la CTA cuisine, remplacement des filtres, courroies ok

Démontage et nettoyage, caisson de la CTA salle de sport, démontage, nettoyage des filtres, courroie OK


Démontage et nettoyage des deux extracteurs toiture cuisine, vmc sanitaire et extraction cuisine

Nettoyage Tourelle hotte

Démontage et nettoyage cta vestige  
Remplacement filtre et courroie (spa 850)

Aspiration des caniveaux salle de danse

# Rapport d'intervention

	Démontage et nettoyage extracteur vestiaire local tant
Photo (s) en fin d'intervention	
Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	09/04/2025
Date fin d'intervention	10/04/2025
Signature technicien	
----- Partie Client -----	
Raison de non signature client	Client absent