

Rapport d'intervention



Intervention N°02636#1

Client et lieu d'intervention

Client : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
67 rue principale
67870 BISCHOFFSHEIM

Site : COMPLEXE SPORTIF (Lot 01)
3A rue du stade
67870 BISCHOFFSHEIM

Informations de l'intervention

Technicien(s) : SAV07 - BORDENAVE Yanice

Date d'intervention : 10/04/2025

Type d'intervention : 5-0 - PREVENTIF

Description :
SUITE - Visite de maintenance annuelle
ventilation

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

Photo (s) à l'arrivée

Nombre de photos souhaitées	5
Photo 1	
Titre	Extracteur tgbt
Photo 2	
Titre	Logo 2 théâtre



Rapport d'intervention

Photo 3		
Titre	Extracteur clubs sportif	
Photo 4		
Titre	Salle de dance	
Photo 5		
Titre	Soufflage chaud clubs sportif	
Détail des prestations réalisées	<ul style="list-style-type: none">-Entretien extracteur vestiaire ok.Nettoyage turbine et caisson.Essai fonctionnement ok.-Entretien extracteur club sportif ok.Nettoyage turbine et caisson.Essai fonctionnement ok.-Entretien soufflage chaud clubs sportif ok.Nettoyage filtre et soufflage inverse batterie.Essai fonctionnement ok.-Entretien vmc toilette théâtre OKNettoyage turbine et caisson.Pas de sectionneur de proximité je l'ai coupé sur le tableau électriqueEssai fonctionnement ok-Nettoyage des connecteur fosse dans la salle de dance annexe ok-Entretien vmc sanitaire cuisine.Nettoyage turbine et caisson (moteur neuf).Pas de sectionneur de proximité.Essai fonctionnement ok.-Entretien extracteur laverie OKPas de sectionneur de proximitéNettoyage turbine et caisson.	



Rapport d'intervention

Essai fonctionnement ok
-Entretien extracteur hotte OK.
Nettoyage grille.
Essai fonctionnement ok 2 allure

Photo (s) en fin d'intervention

Nombre de photos souhaitées	5
Photo 1	
Titre	Tgbt théâtre
Photo 2	
Titre	Tgbt cuisine
Photo 3	
Titre	Extracteur sanitaire cuisine
Photo 4	

Rapport d'intervention

Titre	Extracteur laverie	
Photo 5		
Titre	Extracteur hotte	
Etat des installations en fin d'intervention		En service
CERFA		Non
date début d'intervention		10/04/2025
Date fin d'intervention		10/04/2025
Signature technicien		
----- Partie Client -----		
Raison de non signature client		Autre
Raison autre		Mairie fermé Marcial terminé à 16h