

Rapport d'intervention



Intervention N°02637

Client et lieu d'intervention

Client : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
67 rue principale
67870 BISCHOFFSHEIM

Site : CLUB HOUSE (Lot 01)
3 rue du stade
67870 BISCHOFFSHEIM

Informations de l'intervention

Technicien(s) : SAV17 - METZ Mickaël
SAV07 - BORDENAVE Yanice

Date d'intervention : 25/06/2025

Type d'intervention : 5-0 - PREVENTIF

Description :
Visite de maintenance annuelle ventilation

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

Photo (s) à l'arrivée

Nombre de photos souhaitées	5
Photo 1	
Photo 2	
Photo 3	

Rapport d'intervention

Photo 4



Photo 5




Détail des prestations réalisées

Entretien des 2 cat ok
Nettoyage batterie, grille entré d'air ,turbine et caisson
Remplacement des 2 filtres en amont et remplacement 1 courroie autre n'es pas disponible sur site mais à prévoir le remplacement rapidement car elle est bien abîmée au 1 er étage dans les toilettes.
essai fonctionne ok

Entretien des 2 caisson VMC ok
Nettoyage turbine et caisson
Essai fonctionne ok

Photo (s) en fin d'intervention

Observation générale	Faire débroussailler devant la grille entrer d'air de la cta au rdc car la végétation rentre à intérieur
Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	25/06/2025
Date fin d'intervention	25/06/2025
Signature technicien	

----- Partie Client -----

Raison de non signature client	Client absent
--------------------------------	---------------