

# Rapport d'intervention



Intervention N°02635

## Client et lieu d'intervention

**Client :** COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM  
67 rue principale  
67870 BISCHOFFSHEIM

**Site :** MAISON JOST (Lot 01)  
2 rue Principale  
67870 BISCHOFFSHEIM

## Informations de l'intervention

**Technicien(s) :** SAV07 - BORDENAVE Yanice

**Date d'intervention :** 11/04/2025

**Type d'intervention :** 5-0 - PREVENTIF

**Description :**  
Visite de maintenance annuelle ventilation


N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

## Photo (s) à l'arrivée

Nombre de photos souhaitées	3
Photo 1	
Photo 2	
Photo 3	

# Rapport d'intervention

Détail des prestations réalisées	Entretien caisson vmc OK Nettoyage bouche, turbine et caisson Essai fonctionnement ok
Observation complémentaire	Caisson non démontage, nécessite une dépose complète du caisson à 2 personne pour effectuer les opérations d'entretien.

Photo (s) en fin d'intervention	
Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	09/04/2025
Date fin d'intervention	09/04/2025
Signature technicien	
----- Partie Client -----	
Raison de non signature client	Autre
Raison autre	Mairie fermé à cette heure et marcial en pose