

# Rapport d'intervention



Intervention N°05401

## Client et lieu d'intervention

**Client :** COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM  
67 rue principale  
67870 BISCHOFFSHEIM

**Site :** MAISON JOST (Lot 01)  
2 rue Principale  
67870 BISCHOFFSHEIM

## Informations de l'intervention

**Technicien(s) :**

**Date d'intervention :** 08/12/2025

**Type d'intervention :** 5-0 - PREVENTIF

**Description :**

Visite d'inspection en période de chauffe +  
prélèvement d'eau circuit de chauffage  
Visite d'inspection ventilation

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

## Photo (s) à l'arrivée

Détail des prestations réalisées	Contrôle de chaufferie Eau de chauffage identique à celle de la chaufferie
----------------------------------	---

## Photo (s) en fin d'intervention

Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	08/12/2025
Date fin d'intervention	08/12/2025
Raison de non signature client	Client absent