

Bureau Veritas Exploitation SAS
STRASBOURG
4 rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG Cedex 2 France
Téléphone : 03 88 56 84 84
Mail : stephane.balay@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. LUTZ Claude
COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
MAIRIE
1 RUE DES ECOLES
67870 BISCHOFFSHEIM

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

PERISCOLAIRE



Intervention du 18/04/2018

Coordonnées du site :
Nom du site : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
Latitude : 7.4876
Longitude : 48.4871

Lieu d'intervention :
PERISCOLAIRE PRIMAIRE
69 RUE PRINCIPALE
67870 BISCHOFFSHEIM

Numéro d'affaire : 2603592
Référence du rapport : 2603592/43.2.1.R
Rédigé le : 18/04/2018
Par : Stéphane BALAY
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 2 fiches

Sommaire

PREAMBULE	2
Fiche n°1 / ASPECT DOCUMENTAIRE / GZ / BISCHOFFSHEIM.....	4
Fiche n°2 / GAZ COMBUSTIBLES / GZ / BISCHOFFSHEIM.....	6

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas. Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.

Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations."

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l'établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Notre interlocuteur a été accueilli par : M.LIENHART.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM

Fiche N° 1 : ASPECT DOCUMENTAIRE



N° interne : GZ
Localisation : BISCHOFFSHEIM

Avis Général Les vérifications n'ont fait apparaître ni défectuosité, ni anomalie.

Fiche N° 2 : GAZ COMBUSTIBLES

N° interne : GZ
Localisation : BISCHOFFSHEIM

Avis Général Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

2.3- Affichage

Afficher les consignes de sécurité.

Date de 1^{ère} apparition :
22/03/2017
Code Obs. :
SB/060417/180106/0

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.LIENHART	

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type :	Registre de sécurité	
Présenté :	Oui	

Contrat de maintenance

Type :	Contrat de maintenance	
Présenté :	Oui	

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	Carnet maintenance/d'entretien	de		établi par :	STC
Date du document :	30/11/17				
Présenté :	Oui				

AVIS GENERAL

Les vérifications n'ont fait apparaître ni défautuosité, ni anomalie.

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.LIENHART	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
5 Contrat de maintenance	8 Autres documents communiqués par l'exploitant
	9 Suivi des modifications réalisées

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.LIENHART	

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence :	Code de la Construction et de l'Habitation	Année de 1ère mise en service :	Non indiquée
Nature de l'établissement :	Etablissement Recevant du Public	Origine du classement :	Registre de sécurité
Type :	R	Catégorie :	5

ALIMENTATION / STOCKAGE

Alimentation

Type de gaz	Emplacement du poste de détente / Comptage	Pression générale de distribution
Gaz naturel	Coffret en limite de propriété	21 mbar

RESEAUX

Réseaux extérieurs

Canalisations :	Non apparentes
-----------------	-----------------------

Organes de coupures - autres accessoires

Implantation	Type d'organe de coupure	Autres accessoires
Coffret distributeur	Vanne 1/4 de tour	

LOCAL D'UTILISATION

Nom du local :	Chaufferie	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Brûleur pour chaudière		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par conduit
Ventilation du local : évacuation :	naturelle	Type évacuation :	Par conduit vertical
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par conduit de fumée		

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.LIENHART	

MESURES ET ESSAIS

Méthode utilisée :	Recherche de fuites sur les raccords mécaniques et accessoires visibles et accessibles	Matériel utilisé :	Détecteur électronique portable de fuite GAZOMAT
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------

AVIS GENERAL

Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.

POINTS NON SATISFAISANTS (NS) - ACTIONS A ENTREPRENDRE

2.3 - Affichage:

Code OBS : **SB/060417/180106/0**

Afficher les consignes de sécurité.

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : BISCHOFFSHEIM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.LIENHART	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

2 ALIMENTATION ET STOCKAGE	7 RESEAUX INTERIEURS AUX LOCAUX D'UTILISATION
2.1 Etat général 2.2 Organe de coupure de branchement 2.3 Affichage 2.4 Compteur	7.1 Organe de coupure du local 7.2 Canalisations intérieures au local 7.3 Raccordement des appareils 7.4 Appareils desservis 7.5 Evacuation des produits de combustion des appareils raccordés 7.6 Ventilation du local 7.7 Autres accessoires
5 RESEAUX EXTERIEURS AUX BATIMENTS	13 MESURES ET ESSAIS
5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment 5.2 Canalisations 5.3 Autres accessoires	13.1 Etanchéité des réseaux de distribution
6 RESEAUX INTERIEURS HORS LOCAUX D'UTILISATION	
6.1 Organes de coupure extérieurs 6.2 Canalisations 6.3 Autres accessoires	

«Référentiel» v5 - GZ

REMARQUES CLIENTS
5 - RESEAUX EXTERIEURS AUX BATIMENTS > 5.1 - Organes extérieurs de coupure de bâtiment
Compléter les repérages existants en précisant le bouton d'urgence coupure gaz.