

Rapport d'intervention



Intervention N°02622

Client et lieu d'intervention

Client : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
67 rue principale
67870 BISCHOFFSHEIM

Site : PERISCOLAIRE (Lot 02)
69 rue Principale
67870 BISCHOFFSHEIM

Informations de l'intervention

Technicien(s) : SAV16 - PAKSOY Botan
SAV07 - BORDENAVE Yanice

Date d'intervention : 08/04/2025

Type d'intervention : 5-0 - PREVENTIF



Description :
Visite de maintenance annuelle ventilation

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

Photo (s) à l'arrivée

Détail des prestations réalisées	Entretien annuel OK vmc Nettoyage turbine et caisson OK Essai fonctionnement ok
Observation complémentaire	la maintenance du caisson nécessite un démontage intégral, prévoir de mettre en place une gaine flexible pour faciliter les opérations d'entretien

Photo (s) en fin d'intervention

Nombre de photos souhaitées	3
Photo 1	
Photo 2	

Rapport d'intervention

Photo 3



Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	09/04/2025
Date fin d'intervention	09/04/2025
Signature technicien	
----- Partie Client -----	
Raison de non signature client	Autre
Raison autre	Mairie fermé Martial absent