

Calvaire parvis de l'église romane

Désignation

Dénomination de l'édifice :

Calvaire

Titre courant :

Calvaire parvis de l'église romane

Localisation

Localisation :

Alsace, Bas-Rhin, Rosheim

Numéro INSEE de la commune :

67411

Adresse de l'édifice :

Rue du Général de Gaulle

Références cadastrales :

Milieu d'implantation pour le domaine de l'inventaire :

En ville

Historique

Siècle ou date de la campagne principale de construction :

18^{ème} siècle, 1745

Auteur de l'édifice :

2024 03 16

Description Historique :

Calvaire installé sur le parvis de l'église romane au 18^{ème} siècle. Une rénovation a été réalisée en 1865.

À propos de la notice

Référence de la notice :

merimee_IA00075634_15

Date de la notice : 20/11/2023

Nom du rédacteur :

Quentin JOERGER

Date de l'enquête ou du dernier récolement :

11/1/2023

Description

Matériaux du gros-œuvre :

Grès, métal

Matériaux de la couverture :

Description de l'édifice :

Christ sur la croix surmontant un crâne symbole du Golgotha. Il est surmonté du INRI. Texte présent sur tout le socle.

INRI : mauvais état, la jointure avec la croix se délite

Christ : gros éclat au niveau de la bouche, manque le pouce de la main gauche et le clou de la main droite, drapé se desquame et se fissure, éclat au genou gauche, pieds très usés

Croix : état satisfaisant, le crâne sculpté au bas de la croix est cependant très usé

Socle : partie arrière fissurée autour de l'agrafe métallique, sonne creux, éclats sur la partie basse, et une grosse fissure verticale sur l'arête

Marches : à déposer, refaire fondation, éventuellement refaire de nouvelles marches

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire : propriété publique

Précision sur la protection de l'édifice ou de la partie :

Intérêt de l'édifice :



